

5.0 Zdjęcia stanu istniejącego



widok hali od strony północno-zachodniej



powierzchniowo zniszczona zewnętrzna część więzara



punktowe uszkodzenie więzara we wnętrzu w osi 4 po stronie zachodniej




korozja biologiczna podstaw naświetli poliwęglanowych



zacieki spowodowane nieszczelnością połaci dachu



zacieki widoczne na więzarach dachowych i panelach sufitu podwieszanego spowodowane nieszczelnością połaci dachu i wkraplaniem się pary wodnej na wewnętrznych częściach instalacji kanalizacyjnej deszczowej



próba naprawy połączeń za pomocą natrysku powłoką poliuretanową



próba naprawy połączeń za pomocą natrysku powłoką poliuretanową i wpusty kanalizacji deszczowej bez koszy ochronnych



zdemontowane obróbki dekarne wokół kominów



próby naprawy nieszczelności opierzeń taśmą bitumiczną



nieodpowiednie podstawy dachowe pod urządzenia



nieodpowiednie podstawy dachowe pod urządzenia i błędnie wykonane przejście na instalację wykonane kielichem do góry



próby uszczelnienia okien połaciowych



montaż opierzeń za pomocą śrub typu farmer



połatana i uszczelniana połąć dachu



nie działające klapy naświetli poliwęglanowych



nadpalone elementy poliwęglanu w nasświetlach



brak naboju CO2 w klapach systemu oddymiania i uszkodzone siłowniki elektryczne

Pełna dokumentacja fotograficzna ze względu na swoją objętość znajduje się na płycie CD niniejszego opracowania.