dach nizszy

dach nizszy

nowa obróbka blacharska okapu dachu

nowa obróbka blacharska okapu dachu

dylatacja (wykończenie membrana)

dylatacja (wykończenie membrana)

dylatacja (wykończenie membrana)

drabina wyłazowa na wyższy dach

wymiana istniejacych pasm naświetli poliwęglanowych wraz z podstawą (na podstawie podwyższonej h=30cm) np. MRC Prolight z klapami

wymiana istniejacych pasm naświetli poliwęglanowych wraz z podstawą (na podstawie podwyższonej h=30cm) np. MRC Prolight z klapami

wymiana istniejacych pasm naświetli poliwęglanowych wraz z podstawą (na podstawie podwyższonej h=30cm) np. MRC Prolight z klapami

dylatacja -zabezpieczenie membraną

dylatacja -zabezpieczenie membraną

dylatacja -zabezpieczenie membraną

połączenie naświetli

połączenie naświetli

2 kominy przy dylatacji

naświetla stałe (pasmo świetlne) np. MCR Prolight

naświetla stałe (pasmo świetlne) np. MCR Prolight

Klapa dymowa, h 80 cm

Klapa dymowa, h 80 cm

Wyłaz zaślepiony od strony wnętrza -h 90 cm

Wyłaz, h 90 cm

Wyłaz, h 90 cm

Wyłaz, h 90 cm

wyłaz na dach

wyłaz na dach

wymiana klapy dymowej wraz z podstawą

drabina wyłazowa na dach

drabina wyłazowa na wyższy dach

Nasada went., h 210 cm

Nasada went., h 210 cm

Nasada went., h 210 cm

wentylator dachowy

wentylator dachowy

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Klimatyzator

Komin, h 200 cm

Komin, h 235 cm

Komin, h 55 cm

Komin, h 85 cm

Komin, h 100 cm

Komin, h 140 cm

Komin, h 155 cm

Komin, h 185 cm

Komin, h 315 cm

kalenica

kalenica

kalenica

2 kominy przy dylatacji

nowa obróbka blacharska okapu dachu

nowa obróbka blacharska okapu dachu

nowa obróbka blacharska okapu dachu

nowe obróbki blacharskie okapu dachu

obróbka blacharska okapu dachu

rura spustowa zewnętrzna

rura spustowa zewnętrzna

rura spustowa zewnętrzna

rura spustowa zewnętrzna

niższe części dachu

największe uszkodzenie powierzchni dźwigara od strony wnętrza hali basenu (oś 4,5) naprawa, usunięcie rozwarstwień, uzupełnienie ubytków, impregnacja - wg detalu nr 1

największe uszkodzenie powierzchni dźwigara od strony wnętrza hali basenu (oś 4,5) naprawa, usunięcie rozwarstwień, uzupełnienie ubytków, impregnacja - wg detalu nr 1

naprawa uszkodzeń i rozwarstwień dźwigarów - impregnacja, zabezpieczenie wg detalu nr 1

naprawa uszkodzeń i rozwarstwień dźwigarów - impregnacja, zabezpieczenie wg detalu nr 1

uszkodzenia biologiczne powierzchni dźwigarów na zewnętrznych ich fragmentach

uszkodzenia biologiczne powierzchni dźwigarów na zewnętrznych ich fragmentach

drabina wyłazowa na wyższy dach

ok.335

ok.335

CFP punkty systemu asekuracji np. Constant Force Post z punktem D-Ring

W.ks wyprowadzenie wywiewek kanalizacji sanitarnej ponad obróbkę komina na 50cm

z.p. zwód pionowy instalacji odgromowej (wg projektu branżowego)

aktualizacja opracowania "modernizacji dachu" (opracowanie Pracownia Projektowa Łukasz Prażuch, z listopada 2021r.)

INTER ARCH
pracownia projektowa - Anna Pisula
40-065 Katowice, ul. Mikołowska 40/6
tel. 032-7813062
interarch2@gmail.com
www.interarch.eu

Inwestor:
Akademia Wychowania Fizycznego i. J. Kukuczki
ul. Mikołowska 72A, 40-065 Katowice

PROJEKT WYKONAWCZY REMONTU DACHU WIELOFUNKCYJNEJ HALI SPORTOWEJ NA TERENIE AWF KATOWICE.

inwestycja:			
lokalizacja	ul. Szmausa 1, 40-065 Katowice,dz. nr 3/52, 3/25, 3/33, 3/60, obręb 0001.		
Funkcja:	imię i nazwisko:	Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:
opracowanie	mgr inż. arch. Anna Pisula	upr. nr 24/03/SLOKK	
sprawdzający	mgr inż. arch. Adam Szwarc	upr. nr 541/01	
opracował:	mgr inż. arch. Agata Bogacz		
branża:	ARCHITEKTONICZNA	PROJEKT BUDOWLANY	listopad 2022r.
nazwa rysunku:	RZUT DACHU - PROJEKT ZMIAN	1:200	7.