



**UWAGI:**

- ŚCIANY KOMINÓW NA GŁÓWNEJ POŁACI DACHU W OSIACH 4-12 WYKONCZONE SĄ PAPĄ BITUMICZNĄ, POZA 4 SZTUKAMI W OSIACH 1-3, ORAZ POZA 5 SZTUKAMI W OSIACH 13-14, KTÓRE DOCIEPLONE SĄ STYROPIANEM I TYNKOWANE
- ŚCIANY KOMINÓW NA NIŻSZYCH DACHACH SĄ DOCIEPLONE STYROPIANEM I TYNKOWANE
- PODANO WYSOKOŚCI KOMINÓW OD POŁACI DACHU DO CZAPY OBRÓBKI BLACHARSKIEJ
- JEŚLI NA KOMINIE JEST NASADA WYCiąGOWA TO NALEŻY DODAC 150 cm

**UWAGI OGÓLNE:**

- WYMIARY I RZEDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
- WYMIARY I RZEDNE SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W PRZYPADKU WYSTĄPIENIA
- PRZEDSTAWIĆ DO AKCEPTACJI INWESTOROWI I PROJEKTANTOWI PRÓBK
- MATERIAŁÓW WYKONCZENIOWYCH
- RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ I OPRACOWANIAM BRANŻOWYMI

Projekt	PROJEKT MODERNIZACJI POSZCIGA DACHOWEGO WIELOFUNKCYJNEJ			Nr rysunku
Klient	HALI SPORTOWEJ Z PLYWALNIA AWF KATOWICE			103
Tytuł rysunku	AWF KATOWICE, UL. MIKOŁOWSKA 72A, 40-065 KATOWICE			
Skala 1:200	INWENTARYZACJA DACHU - OTROFOTOMAPA			Revizja A
				Zwinioty Z
	Autor mgr inż. arch. ŁUKASZ PRAŻUCH	Narysował	Sprawił	
	Nr uprawnień 15/2004/2012 spec. arch.	Nr uprawnień	Nr uprawnień	
Data 2021.11.08	Podpis	Podpis	Podpis	Faza projektu PR

