

5.0 Zdjęcia stanu istniejącego



Widok ogólny od strony północnej



Widok ogólny od strony północnej




Widok ogólny od strony północnej



Widok ogólny od strony zachodniej




Widok ogólny od strony południowej



Niecka basenu pływackiego



Niecka basenu rozgrzewkowego



Rynna przelewowa



Rynna przelewowa



Słupki startowe i ścianka nawrotowa



Słupki startowe i ścianka nawrotowa



Drabinka w niecce basenu pływackiego




Prysznic w hali basenu



Jedna z trzech niecek nogomyjek przy przejściu do szatni



Pomieszczenie filtrów w podbaseniu - filtry



Pomieszczenie filtrów w podbaseniu - pompy